

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы
Зам. Главы Администрации г.о. Сызрань-
руководитель Комитета по строительству и архитектуре


подпись _____ Ф. И.О.
« 27 » декабря 2017 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 27 от « 1 » 12/17 2017 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань».

(полное юридическое наименование объекта)

446001 Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д. 92 тел. 33-43-39 факс: (846- 4) 33- 43-39, эл. адрес: lib.syzran@rambler.ru

Филиал № 6 г Сызрань, ул. Пархоменко, 45

Директор Королева Ирина Викторовна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Сызрань Самарская область

2. Ведомственная принадлежность Управление культуры Администрации городского округа Сызрань

3. Вид деятельности культурно-досуговая деятельность

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг количество обслуживаемых посетителей - 35 чел, вместимость - 20 чел
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельностоящее 1-этажное здание, базовый материал несущих конструкций -шлакоблоки, дерево, лестницы в помещении отсутствуют

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании;
занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 - основной

8. Год постройки 1939г.

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	250м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	<u>Автобус № 4,8,18,32,86 ост. «п. Заводской»</u>		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)		нет			
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м		К, О		
	Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м		К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м		К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м		С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие		К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:		нет			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м		К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	≥ 1,2 м		К		

движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м				
Указатели направления движения	наличие		К, Г		
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие		С		
Места отдыха	наличие		К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)		К		
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие		К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
Угол уклона	$\leq 1:12$		К		
Ширина	$\geq 1,0$ м		К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м		К		
Открытая лестница		нет			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м		О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней		О, С		

Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие		С
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м		О, С
- поручни на высоте	0,85 - 0,92 м		О, С
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С
Пандус на рельефе		нет	
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К
Уклон	≤ 8 %		К
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О
- на высоте (нижний поручень)	0,65 - 0,75 м		К
- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		К, О
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м		К, О
Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более	наличие		К, О

3,0 м следует заменять подъемными устройствами					
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м			К, О	
Разворотные площадки:					
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м			К	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м			К	
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м			К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие			К, О	
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м			К, О	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,53м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,15*1,48м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	1,15*6м	К		

Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	есть	К, О, С	Не требуется
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О, С	Не требуется
Поперечный уклон в пределах	1-2%		К, О, С	
Навес	наличие	нет	К, О	установить
Водоотвод	наличие	нет	К, О, С	установить
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м		К	
Информация об объекте	наличие	есть	Г	Не требуется
Лестница наружная	наличие	нет		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м		С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		О, С	
Поручни с двух сторон	наличие		О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м		О, С	

Пандус наружный	наличие	есть		Не требуется
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1м	К	
Уклон	$\leq 8\%$	5%	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	установить
Разворотные площадки:		нет		
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	есть	К	
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,7м	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,9м	К, О	
- горизонтальные завершения сверху и снизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,3м	К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установить
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции	1,75*4,15м	К	

	(1,5 -1, 8) x 2 м				
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	нет	К, О	установить	
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м		К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м		К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		

Уклон	$\leq 8\%$		К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		К	
Пандус переносной	наличие	нет	К	
Подъемник для инвалидов:		нет		
- стационарный	наличие		К	
- мобильный	наличие		К	
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2м	К	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установить
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установить
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	установить
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	установить
Тактильная схема	наличие		С	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	Нет технической возможности

- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж			О	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж			К	
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет		С	Нет технической возможности
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м			С	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие			О, С	
Контрастная маркировка	наличие			С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие			О	
- горизонтальные завершения поручней	наличие			О	
Пандус внутренний на этаже		нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м			К	
Уклон	≤ 8 %			К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие			К	
Разворотные площадки внизу, сверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м			К	
Поручни с двух сторон:	наличие			К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м			К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м			О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) нет					

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м		С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие		С		
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
Лифт пассажирский	наличие	нет			
Кабина:					
- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м		К		
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м		К		
- Поручни	наличие		О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
Знак доступности	наличие		К		
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещения по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации:	Примечание
----------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---	------------

плану БТИ		для инвалидов		норматив	установка, создание, ремонт, замена, реструктуризация	
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет		Нет технической возможности	
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете №		нет		Нет технической возможности	
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м		К		
	Высота порога	≤ 0,025 м		К		
	Информация тактильная	наличие		С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие		К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м		К		
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м		К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №		нет		Нет технической возможности	
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет		Нет технической возможности	
	Ширина x глубина	≥ 1,6 x 1,8 м		К		
	Место для сидения	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет		Нет технической возможности	
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		Нет технической	

				ВОЗМОЖНОСТИ	
Знак доступности помещения	наличие			К	
Тактильная маркировка санузла	наличие			С	
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м			К, О	
Открывание дверей	наружное				
Тактильная направляющая полоса к унитазу; осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м			С	
Количество кабинок	≥ 1 шт.			К, О	
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м			К, О	
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м			К	
- опорные поручни	наличие			К, О	
в т.ч. откидные	наличие			К	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие			К	
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м				
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м			К	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет		О	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м			К, О	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет		К, О	Нет технической возможности
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м			К	
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие			К, О	
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной			К	

	формы				
Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м		К, О		
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м		К, О		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С		
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие		К, О, С	установить	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С		

освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установить
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	установить
высота размещения	1,3 – 1,4 м		С	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	
на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	установить
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установить
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установить
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установить
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установить
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установить

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности – ДУ – доступен условно. Так как: 1. Пешеходные дорожки, не соответствуют техническим характеристикам: не обособлены пешеходные переходы, отсутствуют светофоры. 2. Зона, прилегающая к объекту: нет зон отдыха, нет знаков направления движения. 3. Зона предоставления услуг: нет тактильной маркировки по Брайлю, не установлено оборудование с подключением слухового аппарата. 4. Санитарно бытовые зоны:

отсутствуют санузлы для МГН, универсальные кабины не оборудованы тактильными средствами, отсутствуют писсуары, отсутствует тревожная кнопка. 5. Средство информации и телекоммуникаций: Отсутствуют тактильные средства информации о предоставлении услуг, нет телефона с увеличенными тактильными клавишами, нет таксофона с автоматическим перемещением по высоте, нет речевых информаторов и маяков, отсутствует речевой маяк у входа, световое текстовое табло у входа, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные.

«Представитель рабочей группы»

Хар. оф. МГО
(должность)

[подпись] Александров
подпись (фамилия, и.о.)

Представитель организации
Директор МБУ «ЦБС городского округа
Сызрань»

[подпись] М.П. (фамилия, и.о.)
(Королева И.В.)

Дата заполнения
« 01 » июня 2017 г.

Дата заполнения
« » 2017 г.

Приложения

1. _____
2. _____
3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)